



REPORTE DE INSPECCIÓN DE VALVULAS

IGASAMEX

Sistema: <u>Hersmex, S. de R.L. de C.V</u>	Periodo: <u>12-Jun-2014 al 11-Sep-2014</u>	REV. 0
Frecuencia: <u>Trimestral</u>	Ficha: <u>RO-VS-01-190-000-M3-23</u>	RO-VS-01

Estación: <u>[190-002] HERSHEY'S ESCOBEDO</u>	Cliente: <u>HERSHEY'S ESCOBEDO</u>
--	---

Tag	Tipo	Operativa	Lubricación	Manerales	Placa de Datos	Nivel de Sello	Observaciones
VC-01	corte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	
VM-01	seccionamiento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	
VM-02	seccionamiento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	
VM-03	seccionamiento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sello deficiente	
VM-04	seccionamiento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sello deficiente	
VM-05	seccionamiento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	
VM-06	seccionamiento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	
VM-07	seccionamiento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 23-Dec-2014

Fecha de aprobación: 23-Jan-2015

Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos

Autorizadopor: Jesús Arnoldo Meráz Fernández