



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Productos Alimenticios Dondé, S. A. de C. V. PERIODO: Enero 2013 REV. 0
 LLENADO POR: Hodin Alberto Escalante Antuna FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: CORRECTOS

b) Cruces de ferrocarril: CORRECTOS

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
CORRECTOS

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 0
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
NINGUNA

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
NINGUNO

7.- Indicaciones de fuga
 a) Cambios de coloración del suelo:
no

b) Cambio de vegetación:
sin cambios de indicios de fuga

8.- Comentarios adicionales:
todo en orden, no se encuentran construcciones nuevas en el sistema

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 22/10/2013 08:54:32p.m.
Fecha de aprobación: 23/10/2013 12:54:43p.m.
Elaborado por: Hodin Alberto Escalante Antuna
Aprobado por: Osvaldo Ugalde Linares