



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Productos Alimenticios Dondé, S. A. de C. V. PERIODO: Julio 2013 REV. 0  
 LLENADO POR: Hodin Alberto Escalante Antuna FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: CORRECTOS

b) Cruces de ferrocarril: CORRECTOS

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
CORRECTOS

**3.- Señalización del gasoducto**  
 a) Cantidad de postes faltantes: 0  
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
SE ESTA CONSTRUYENDO UN NUEVO RAMAL PARA NUEVO CLIENTE

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
SI EN EL DISPARO QUE SE CREO PARA EL NUEVO CLIENTE

**7.- Indicaciones de fuga**  
 a) Cambios de coloración del suelo:  
NO

b) Cambio de vegetación:  
NO

**8.- Comentarios adicionales:**

EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION ESTA TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DEL TRAMO PARA EL CLIENTE NUTRICARSA

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 05/11/2013 01:06:57p.m.  
**Fecha de aprobación:** 02/12/2013 09:48:12a.m.  
**Elaborado por:** Hodin Alberto Escalante Antuna  
**Aprobado por:** Osvaldo Ugalde Linares