



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Productos Alimenticios Dondé, S. A. de C. V. PERIODO: Octubre 2013 REV. 0
 LLENADO POR: Hodin Alberto Escalante Antuna FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: CORRECTOS

b) Cruces de ferrocarril: CORRECTOS

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
en buen estado

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 0
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
NINGUNA


6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
NINGUNO

7.- Indicaciones de fuga
 a) Cambios de coloración del suelo:
no se detecto en el recorrido

b) Cambio de vegetación:
NO SE DETECTO CAMBIOS

8.- Comentarios adicionales:
en el mes de septiembre arranco el usuario nutricarsa

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20/11/2013 05:27:55p.m.
Fecha de aprobación: 02/12/2013 08:58:06a.m.
Elaborado por: Hodin Alberto Escalante Antuna
Aprobado por: Osvaldo Ugalde Linares