



SISTEMA: Productos Alimenticios Dondé, S. A. de C. V. PERIODO: Junio 2012 **REV. 0**
 LLENADO POR: Marcelo de Jesus Magaña Nieto FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: CLIENTE DONDÉ

Revisión de instalaciones:

Letreros	<u>En buen estado</u>
Pararrayos	<u>N/A</u>
Sistema de tierras	<u>En buen estado</u>
Bardas y puertas	<u>En buen estado</u>
Pintura de tubería	<u>Se corrige corrosión</u>
Paneles solares	<u>Se aplica limpieza</u>
Soportería	<u>En buen estado</u>
Manómetros	<u>En buen estado</u>
Área en general	<u>Se realiza limpieza general</u>



Extintores:

Estado físico	<u>En buen estado</u>
Nivel de presión	<u>Adecuada</u>
Fecha de llenado	<u>01/10/2011</u>
Proximo llenado	<u>03/10/2012</u>

Observaciones:

- Se aplica mantenimiento trimestral predictivo a prv's en Tr#1 y Tr#2
- Se limpian, inspeccionan y lubrican partes y accesorios.
- Se reemplaza diafragma del prv en tr#2, por estar muy marcado.

Usuario: INTERCONEXIÓN DONDÉ

Revisión de instalaciones:

Letreros	<u>En buen estado</u>
Pararrayos	<u>N/A</u>
Sistema de tierras	<u>En buen estado</u>
Bardas y puertas	<u>En buen estado</u>
Pintura de tubería	<u>Se corrige corrosión</u>
Paneles solares	<u>Se aplica limpieza</u>
Soportería	<u>En buen estado</u>
Manómetros	<u>En buen estado</u>
Área en general	<u>Se realiza limpieza general</u>



Extintores:

Estado físico	<u>En buen estado</u>
Nivel de presión	<u>Adecuada</u>
Fecha de llenado	<u>01/10/2011</u>
Proximo llenado	<u>01/10/2012</u>

Observaciones:

- Se aplica mantenimiento trimestral predictivo a Prv's en Tr#1 y Tr#2.
- Se limpian, lubrican e inspeccionan partes y accesorios.
- Se reemplazan 3 acientos de los 3 pilotos Prx en Tr#2 por estar bañados.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 03/07/2012 11:22:34a.m.
Fecha de aprobación: 31/08/2012 06:46:32p.m.
Elaborado por: Marcelo de Jesus Magaña Nieto
Aprobado por: Hodin Alberto Escalante Antuna