



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	<u>Productos Alimenticios Dondé, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Agosto 2012</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Marcelo de Jesus Magaña Nieto</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	<b>RO-006</b>

**TAG:** PRV # 404 CLIENTE DONDÉ  
 Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado físico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Se aplica mantto. Predictivo a regulador, se limpian, inspeccionan y lubrican partes y accesorios. No se requiere cambio de partes.

**TAG:** PRV # 405 CLIENTE DONDÉ  
 Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado físico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Se aplica mantto. Predictivo a regulador; se limpia, inspeccionan y lubrican partes y accesorios. No se requierere cambio de partes.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 31/08/2012 02:41:09p.m.  
**Fecha de aprobación:** 24/09/2012 04:37:01p.m.  
**Elaborado por:** Marcelo de Jesus Magaña Nieto  
**Aprobado por:** Hodin Alberto Escalante Antuna