



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Productos Alimenticios Dondé, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Septiembre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Marcelo de Jesus Magaña Nieto</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

<p>TAG: <u>PRV #404</u> <u>CLIENTE DONDÉ</u></p> <p>Punto de ajuste: <u>45 psig</u> Placa de datos: <u>Si</u></p> <p>Problemas de control: <u>No presenta</u> Sello del piloto <u>Correctos</u> y regulador:</p> <p>Estado fisico: <u>Buenas condiciones</u></p> <p>Observaciones: <u>-SE LIMPIAN, INSPECCIONAN Y LUBRICAN PARTES Y ACCESORIOS</u> <u>-NO SE REQUIERE CAMBIO DE PARTES</u></p>	<p>TAG: <u>PRV #403</u> <u>INTER DONDÉ</u></p> <p>Punto de ajuste: <u>360 psig</u> Placa de datos: <u>Si</u></p> <p>Problemas de control: <u>No presenta</u> Sello del piloto <u>Correctos</u> y regulador:</p> <p>Estado fisico: <u>Buenas condiciones</u></p> <p>Observaciones: <u>-SE LIMPIAN, INSPECCIONAN Y LUBRICAN PARTES Y ACCESORIOS</u> <u>-SE REEMPLAZA DIAFRAGMA POR PRESENTAR DESGASTE</u></p>
<p>TAG: <u>PRV #405</u> <u>CLIENTE DONDÉ</u></p> <p>Punto de ajuste: <u>45 psig</u> Placa de datos: <u>Si</u></p> <p>Problemas de control: <u>No presenta</u> Sello del piloto <u>Correctos</u> y regulador:</p> <p>Estado fisico: <u>Buenas condiciones</u></p> <p>Observaciones: <u>-SE LIMPIAN, INSPECCIONAN Y LUBRICAN PARTES Y ACCESORIOS</u> <u>-NO SE REQUIERE REEMPLAZO DE PARTES O ACCESORIOS.</u></p>	
<p>TAG: <u>PRV #400</u> <u>INTER DONDÉ</u></p> <p>Punto de ajuste: <u>640 psig</u> Placa de datos: <u>Si</u></p> <p>Problemas de control: <u>No presenta</u> Sello del piloto <u>Correctos</u> y regulador:</p> <p>Estado fisico: <u>Buenas condiciones</u></p> <p>Observaciones: <u>-SE LIMPIAN, INSPECCIONAN Y LUBRICAN PARTES Y ACCESORIOS</u> <u>-NO SE REQUIERE CAMBIAR PARTES, OPERANDO CORRECTAMENTE</u></p>	
<p>TAG: <u>PRV #401</u> <u>INTER DONDÉ</u></p> <p>Punto de ajuste: <u>360 psig</u> Placa de datos: <u>Si</u></p> <p>Problemas de control: <u>No presenta</u> Sello del piloto <u>Correctos</u> y regulador:</p> <p>Estado fisico: <u>Buenas condiciones</u></p> <p>Observaciones: <u>-SE LIMPIAN, INSPECCIONAN Y LUBRICAN PARTES Y ACCESORIOS</u> <u>-NO SE REQUIERE CAMBIAR PARTES, OPERANDO CORRECTAMENTE</u></p>	
<p>TAG: <u>PRV #402</u> <u>INTER DONDÉ</u></p> <p>Punto de ajuste: <u>640 psig</u> Placa de datos: <u>Si</u></p> <p>Problemas de control: <u>No presenta</u> Sello del piloto <u>Correctos</u> y regulador:</p> <p>Estado fisico: <u>Buenas condiciones</u></p> <p>Observaciones: <u>-SE LIMPIAN, INSPECCIONAN Y LUBRICAN PARTES Y ACCESORIOS</u> <u>-SE REEMPLAZA DIAFRAGMA POR PRESENTAR DESGASTE</u></p>	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 05/11/2012 08:40:08p.m.

Fecha de aprobación: 06/11/2012 10:37:05a.m.

Elaborado por: Marcelo de Jesus Magaña Nieto

Aprobado por: Hodin Alberto Escalante Antuna