



IGASAMEX


REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA: Productos Alimenticios Dondé, S. A. de C. V. PERIODO: Noviembre 2013 REV. 0
LLENADO POR: Hodin Alberto Escalante Antuna FRECUENCIA: ANUAL RO-010

TAG: PRV-404 DONDE
Modelo: EZR 2X1
Condiciones del cuerpo: Orificios Buen estado Resortes Correctos
Desgaste en partes metálicas Ninguno
Condiciones del piloto: Desgaste en partes metálicas Correctos
Resortes Ninguno
Cambio de partes blandas del kit de refacciones: Si
Verificación de: Fugas Sin fugas Sello Sella perfectamente
Punto de ajuste 45 psig
Simulaciones de flujo Alto Arranque Bueno
Observaciones: SE REEMPLAZA DIAFRAGMA DEL EZR



TAG: PRV-405 DONDÉ
Modelo: EZR 2X1
Condiciones del cuerpo: Orificios Buen estado Resortes Correctos
Desgaste en partes metálicas Ninguno
Condiciones del piloto: Desgaste en partes metálicas Correctos
Resortes Ninguno
Cambio de partes blandas del kit de refacciones: No
Verificación de: Fugas Sin fugas Sello Sella perfectamente
Punto de ajuste 45 psig
Simulaciones de flujo Alto Arranque Bueno
Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES



TAG: PRV-400 INTERCONEXION
Modelo: EZR 2X1
Condiciones del cuerpo: Orificios Buen estado Resortes Correctos
Desgaste en partes metálicas Ninguno
Condiciones del piloto: Desgaste en partes metálicas Correctos
Resortes Ninguno
Cambio de partes blandas del kit de refacciones: Si
Verificación de: Fugas Sin fugas Sello Sella perfectamente
Punto de ajuste 640 psig
Simulaciones de flujo Bajo Arranque Bueno
Observaciones: se reemplaza diafragma del prx



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 24/11/2013 02:58:19p.m.
Fecha de aprobación: 28/11/2013 02:39:13p.m.
Elaborado por: Hodin Alberto Escalante Antuna
Aprobado por: Osvaldo Ugalde Linares



IGASAMEX


**REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN**

SISTEMA:	<u>Productos Alimenticios Dondé, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Noviembre 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Hodin Alberto Escalante Antuna</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-010

TAG: PRV-401 INTERCONEXION  
 Modelo: EZR 2X1  
**Condiciones del cuerpo:**  
 Orificios Buen estado Resortes Correctos  
 Desgaste en partes metálicas Ninguno  
**Condiciones del piloto:**  
 Desgaste en partes metálicas Correctos  
 Resortes Ninguno  
**Cambio de partes blandas del kit de refacciones:** No  
**Verificación de:**  
 Fugas Sin fugas Sello Sella perfectamente  
 Punto de ajuste 350 psig  
 Simulaciones de flujo Bajo Arranque Bueno  
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES



TAG: PRV-402 INTERCONEXION  
 Modelo: EZR 2X1  
**Condiciones del cuerpo:**  
 Orificios Buen estado Resortes Correctos  
 Desgaste en partes metálicas Ninguno  
**Condiciones del piloto:**  
 Desgaste en partes metálicas Correctos  
 Resortes Ninguno  
**Cambio de partes blandas del kit de refacciones:** No  
**Verificación de:**  
 Fugas Sin fugas Sello Sella perfectamente  
 Punto de ajuste 640 psig  
 Simulaciones de flujo Alto Arranque Bueno  
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES, SE APLICA PINTURA A PILOTOS



TAG: PRV-403 INTERCONEXION  
 Modelo: EZR 2X1  
**Condiciones del cuerpo:**  
 Orificios Buen estado Resortes Correctos  
 Desgaste en partes metálicas Ninguno  
**Condiciones del piloto:**  
 Desgaste en partes metálicas Correctos  
 Resortes Ninguno  
**Cambio de partes blandas del kit de refacciones:** Si  
**Verificación de:**  
 Fugas Sin fugas Sello Sella perfectamente  
 Punto de ajuste 350 psig  
 Simulaciones de flujo Alto Arranque Bueno  
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES INTERNAS, SE APLICA PINTURA AL REGULADOR Y PILOTO



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 24/11/2013 02:58:19p.m.  
 Fecha de aprobación: 28/11/2013 02:39:13p.m.  
 Elaborado por: Hodin Alberto Escalante Antuna  
 Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares