



**IGASAMEX**

**REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD**

SISTEMA:	<u>Productos Alimenticios Donde, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Noviembre 2013</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Hodin Alberto Escalante Antuna</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	<b>RO-011</b>

**Usuario:** DONDE

**Modelo:** 91-68I11V1EU1T

**Punto de ajuste en placa:** 51 psig

**Punto de ajuste encontrado:** 51 psig

**Observaciones:**  
PERTURA CORRECTA



**Usuario:** INTERCONEXION

**Modelo:** SLAM SHUT OSE FISHER

**Punto de ajuste en placa:** 410 psig

**Punto de ajuste encontrado:** 410 psig

**Observaciones:**  
SE REALIZA VERIFICACION DE CIERRE POR ALTA 411 Y BAJA 320, EQUIPO DE SEGURIDAD TRABAJANDO CORRECTAMENTE



**Usuario:** INTERCONEXION

**Modelo:** 91-44G11V1501T

**Punto de ajuste en placa:** 400 psig

**Punto de ajuste encontrado:** 395 psig

**Observaciones:**  
SE REALIZA PRUEBA A LA VÁLVULA DE ALIVIO, EL SISEO ES EL ADECUADO.



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 24/11/2013 03:52:32p.m.

**Fecha de aprobación:** 28/11/2013 02:43:01p.m.

**Elaborado por:** Hodin Alberto Escalante Antuna

**Aprobado por:** Oswaldo Ugalde Linares