



**IGASAMEX**

**REPORTE DE REPARACIONES**

SISTEMA:	<u>Productos Alimenticios Dondé, S. A. de C. V.</u>	FECHA DE LA REPARACIÓN:	<u>REV. 0</u>
LLENADO POR:	<u>Marcelo de Jesus Magaña Nieto</u>	<u>01/10/2012</u>	<u>RO-013</u>

**Ubicación:** PURGA EN FILTROS DE EZR PRV#400 Y PRV#401, INTER DONDÉ TR#1

**Justificación (origen de la falla):**  
FUGA

**Procedimiento empleado:**  
SE RETIRAN ACCESORIOS DAÑADOS

**Descripción general:**  
SE REEMPLAZAN

**Herramientas y equipos empleados:**  
EPP,HERRAMIENTAS VARIAS, DETECTOR IMPAC

**Nombre de la empresa contratista:** N/A



**Observaciones:**  
SE REALIZA INSPECCIÓN DE FUGAS ENCONTRANDO CERO PARTÍCULAS DE GAS NATURAL

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 07/11/2012 12:06:02a.m.  
**Fecha de aprobación:** 13/11/2012 05:15:34a.m.  
**Elaborado por:** Marcelo de Jesus Magaña Nieto  
**Aprobado por:** Hodin Alberto Escalante Antuna