



SISTEMA:	<u>Productos Alimenticios Dondé, S. A. de C. V.</u>	FECHA DE LA REPARACIÓN:	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Marcelo de Jesus Magaña Nieto</u>	<u>01/11/2012</u>	<b>RO-013</b>

**Ubicación:** ÍTER DONDÉ, ESTOPERO DE 3/4 EN FILTRO FILTRO COALESCENTE

**Justificación (origen de la falla):**  
FUGA

**Procedimiento empleado:**  
SE REALIZA APRIETE DEL ESTOPERO

**Descripción general:**  
SE CONTROLA LA FUGA CON EL APRIETE

**Herramientas y equipos empleados:**  
EPP,HERRAMIENTAS VARIAS, DETECTOR IMPAC

**Nombre de la empresa contratista:** N/A

**Evidencias fotográficas de reparación:**



**Observaciones:**  
-SE REALIZA INSPECCIÓN CON EL DETECTOR DE GAS, ENCONTRANDO CERO PARTÍCULAS DE GAS NATURAL

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 05/11/2012 08:48:36p.m.

**Fecha de aprobación:** 13/11/2012 05:16:21a.m.

**Elaborado por:** Marcelo de Jesus Magaña Nieto

**Aprobado por:** Hodin Alberto Escalante Antuna