



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: J. Cox México, S.A. de C.V. PERIODO: 01-Jul-2015 31-Jul-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Jésus Baldenegro Ayala FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: N/A.

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: N/A

2.- Estado de registro de válvulas:
N/A.

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 0
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Realización de de patrullajes diarios en DDV, sincronización de Relojs Bull Horn , Micro corrector, Floboss , carga de Calidad de gas día 08 de julio 2015
 prueba de sniff durante visitas a casetas, condición de operación normal en el periodo.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

No. _____

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

No. _____

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
 No. _____

b) Cambio de vegetación:
 No. _____

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 06-Oct-2015
 Fecha de aprobación: 06-Oct-2015
 Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala
 Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández