



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>J. Cox México, S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>Marzo 2012</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Luis Alberto Medina Montijo</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

- a) Cruces carreteros: N/A
- b) Cruces de ferrocarril: N/A
- c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**

N/A

**3.- Señalización del gasoducto**

- a) Cantidad de postes faltantes: 0
- b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

No se realizó en este mes

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

No se realizó en este mes

**7.- Indicaciones de fuga**

- a) Cambios de coloración del suelo:  
No
- b) Cambio de vegetación:  
No

**8.- Comentarios adicionales:**

Sistema en muy buenas condiciones

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 18/02/2013 02:17:54p.m.

**Fecha de aprobación:** 18/02/2013 02:29:29p.m.

**Elaborado por:** Luis Alberto Medina Montijo

**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández