



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>J. Cox México, S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>Abril 2012</u>	REV. 0 RO-002
LLENADO POR:	<u>Luis Alberto Medina Montijo</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

- a) Cruces carreteros: N/A
- b) Cruces de ferrocarril: N/A
- c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

A, se cuenta únicamente con válvulas de cierre ,las cuales estas limpi

3.- Señalización del gasoducto

- a) Cantidad de postes faltantes: 0
- b) Cantidad de placas faltantes: 0
- 4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguna hasta el momento

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

No se presento ninguna

7.- Indicaciones de fuga

- a) Cambios de coloración del suelo: No se ha detectado tal cambio
- b) Cambio de vegetación: No se ha Detectado tal cambio.

8.- Comentarios adicionales:

EL SISTEMA ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES , SE INSTALO MALLA SICLONICA CONTRA EL BANDALISMO ,EN LA PERIFERIA DE LA INTERCONEXION ERM

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 17/07/2012 11:10:31p.m.
Fecha de aprobación: 27/02/2013 04:26:01p.m.
Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández