



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>J. Cox México, S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>Junio 2012</u>	REV. 0 RO-002
LLENADO POR:	<u>Luis Alberto Medina Montijo</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

- a) Cruces carreteros: N/A
- b) Cruces de ferrocarril: N/A
- c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**

A, se cuenta únicamente con válvulas de cierre ,las cuales estas limpi

**3.- Señalización del gasoducto**

- a) Cantidad de postes faltantes: 0
- b) Cantidad de placas faltantes: 0
- 4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

Ninguna hasta el momento

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

No se presento ninguna


**7.- Indicaciones de fuga**

- a) Cambios de coloración del suelo: No se ha detectado tal cambio
- b) Cambio de vegetación: No se ha Detectado tal cambio.

**8.- Comentarios adicionales:**

EL SISTEMA ESTA OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES, SE REALIZO LIMPIEZA EN ERM'S, EN VALVULAS DE CIERRE EN DDV.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 17/07/2012 11:42:16p.m.

**Fecha de aprobación:** 27/02/2013 04:25:31p.m.

**Elaborado por:** Luis Alberto Medina Montijo

**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández