



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>J. Cox México, S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>Diciembre 2012</u>	REV. 0 RO-002
LLENADO POR:	<u>Luis Alberto Medina Montijo</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

- a) Cruces carreteros: N/A
- b) Cruces de ferrocarril: N/A
- c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

N/A

3.- Señalización del gasoducto

- a) Cantidad de postes faltantes: 0
- b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

No se realizó en este mes

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

No se realizó en este mes

7.- Indicaciones de fuga

- a) Cambios de coloración del suelo:
No
- b) Cambio de vegetación:
No

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan patrullajes continuamente por todo el DDV,
Se toma lecturas de USUARIO e INTERCONEXION semanalmente
Se monitoria equipos continuamente

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 20/12/2012 02:01:30p.m.

Fecha de aprobación: 02/02/2013 01:20:31p.m.

Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández