



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>J. Cox México, S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>Febrero 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Luis Alberto Medina Montijo</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: N/A

b) Cruces de ferrocarril: N/A en este sistema

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**

N/A en este sistema solo contamos con válvulas de seccionamiento

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

No se realizo en este mes

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

No se realizo en este mes

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo: No

b) Cambio de vegetación: No

**8.- Comentarios adicionales:**

TODO EL SISTEMA EN MUY BUEN ESTADO

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 12/02/2013 09:45:17p.m.  
**Fecha de aprobación:** 13/02/2013 02:48:32p.m.  
**Elaborado por:** Luis Alberto Medina Montijo  
**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández