



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: J. Cox México, S.A. de C.V. PERIODO: Abril 2013 REV. 0
 LLENADO POR: Jésus Baldenegro Ayala FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

- a) Cruces carreteros: No aplica
- b) Cruces de ferrocarril: No aplica
- c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

No aplica

3.- Señalización del gasoducto

- a) Cantidad de postes faltantes: 0
- b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguno

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguno


7.- Indicaciones de fuga

- a) Cambios de coloración del suelo: No
- b) Cambio de vegetación: No

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan toma de lecturas semanales, calidad de gas, la prueba de sniff bien, patrullaje diariamente , en general todo el sistema operando adecuadamente.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 11/04/2013 03:23:52p.m.

Fecha de aprobación: 29/04/2013 04:42:20p.m.

Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández