



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: J. Cox México, S.A. de C.V. PERIODO: Junio 2013 REV. 0  
 LLENADO POR: Jésus Baldenegro Ayala FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: No aplica.

b) Cruces de ferrocarril: No aplica.

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:** \_\_\_\_\_

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
Ninguno

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
Ninguno

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
No

b) Cambio de vegetación:  
No

**8.- Comentarios adicionales:**  
 Se realizan tomas de lecturas semanales y calidad de gas día 10 de junio 2013 , prueba de sniff bien, en general todo el sistema operando adecuadamente.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 20/06/2013 04:26:01p.m.  
**Fecha de aprobación:** 29/06/2013 12:21:13p.m.  
**Elaborado por:** Jésus Baldenegro Ayala  
**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández