



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: J. Cox México, S.A. de C.V. PERIODO: Septiembre 2013 REV. 0
 LLENADO POR: Jésus Baldenegro Ayala FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: No aplica.

b) Cruces de ferrocarril: No aplica.

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
No aplica

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 0
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
Ninguno

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
Ninguno

7.- Indicaciones de fuga
 a) Cambios de coloración del suelo:
Normal.

b) Cambio de vegetación:
Normal.

8.- Comentarios adicionales:
Se realizan tomas de lecturas semanales y calidad de gas día 9 de septiembre 2013 , prueba de sniff bien , monitoreos constantes(DDV, casetas) ,en general todo el sistema operando adecuadamente. Visita de la Comisión reguladora de Energia (CRE) ing. Indira Juarez dias 25 y 26 de septiembre 2013.

9.- Evidencias:



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 18/09/2013 08:33:51p.m.
Fecha de aprobación: 30/09/2013 04:07:43p.m.
Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández