



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: J. Cox México, S.A. de C.V. PERIODO: 01-Sep-2013 30-Sep-2013 REV. 0
LLENADO POR: Jesús Baldenegro Ayala FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: No aplica.

b) Cruces de ferrocarril: No aplica.

c) Cruces de arroyos: No aplica.

2.- Estado de registro de válvulas: No aplica.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan tomas de lecturas semanales y calidad de gas dia 8 de Octubre 2013 , prueba de sniff bien , monitoreos constantes(DDV, casetas) ,en general todo el sistema operando adecuadamente. Por sugerencia de la Comisión reguladora de Energía (CRE) ing. Indira Juarez se instala poste para identificar DDV junto a valvula de seccionamiento y disparo futuro. Se realiza calibración de interconexión (presión y temperatura) el día 21 de octubre 2013.

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro:

Fecha de aprobación:

Elaborado por: Jesús Baldenegro Ayala

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández