



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>J. Cox México, S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>Noviembre 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jésus Baldenegro Ayala</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

- a) Cruces carreteros: No aplica.
- b) Cruces de ferrocarril: No aplica.
- c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**

No aplica

**3.- Señalización del gasoducto**

- a) Cantidad de postes faltantes: 0
- b) Cantidad de placas faltantes: 0
- 4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

Ninguno

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

Ninguno


**7.- Indicaciones de fuga**

- a) Cambios de coloración del suelo:  
Coloración normal.
- b) Cambio de vegetación:  
Coloración normal.

**8.- Comentarios adicionales:**

Se realizan tomas de lecturas semanales y calidad de gas día 08 de noviembre 2013 , prueba de sniff bien , monitoreos constantes(DDV, casetas) ,en general todo el sistema operando adecuadamente. Se efectuan mantenimientos trimestrales al sistema.)

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 28/11/2013 09:40:06p.m.

**Fecha de aprobación:** 03/12/2013 10:54:19a.m.

**Elaborado por:** Jésus Baldenegro Ayala

**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández