



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: J. Cox México, S.A. de C.V. PERIODO: Diciembre 2013 REV. 0
 LLENADO POR: Jésus Baldenegro Ayala FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: No aplica.

b) Cruces de ferrocarril: No aplica.

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
No aplica

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 0
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
Ninguno

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
Ninguno


7.- Indicaciones de fuga
 a) Cambios de coloración del suelo:
Coloración normal de acuerdo a clima.

b) Cambio de vegetación:
Vegetación normal.

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan patrullajes diarios en derecho de via, calidad de gas el dia 09 de diciembre 2013 , toma de lecturas semanales, prueba de sniff , recarga de extinguidores el dia 04 de diciembre 2013 , operación normal durante el periodo.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/12/2013 08:31:25p.m.
Fecha de aprobación: 30/12/2013 09:47:02p.m.
Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández