



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	J. Cox México, S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Jul-2014 31-Jul-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
No. \_\_\_\_\_

b) Cruces de ferrocarril:  
No. \_\_\_\_\_

c) Cruces de arroyos:  
No. \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
N/A. \_\_\_\_\_

**3.- Señalización del gasoducto**  
a) Cantidad de postes faltantes: \_\_\_\_\_ 0  
b) Cantidad de placas faltantes: \_\_\_\_\_ 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** \_\_\_\_\_ 0

**8.- Comentarios adicionales:**  
Se realizan tomas de lecturas semanales y calidad de gas día 8 de julio 2014 , prueba de sniff bien, monitoreos constantes(DDV, casetas) ,en general todo el sistema operando adecuadamente.

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
Ninguno. \_\_\_\_\_

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
Ninguno \_\_\_\_\_

**7.- Indicaciones de fuga**  
a) Cambios de coloración del suelo:  
No. \_\_\_\_\_

b) Cambio de vegetación:  
No. \_\_\_\_\_

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 29-Sep-2014  
**Fecha de aprobación:** 30-Sep-2014  
**Elaborado por:** Jésus Baldenegro Ayala  
**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández