



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: J. Cox México, S.A. de C.V. PERIODO: 01-Aug-2014 31-Aug-2014 REV. 0
LLENADO POR: Jesús Baldenegro Ayala FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: No.

b) Cruces de ferrocarril: No.

c) Cruces de arroyos: No.

2.- Estado de registro de válvulas:

N/A.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan tomas de lecturas semanales y calidad de gas dia 8 de agosto 2014 , prueba de sniff bien, monitoreos constantes(DDV, casetas) ,en general todo el sistema operando adecuadamente.

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 04-Jan-2015
Fecha de aprobación: 23-Jan-2015
Elaborado por: Jesús Baldenegro Ayala
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández