



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: J. Cox México, S.A. de C.V. PERIODO: 01-Sep-2014 30-Sep-2014 REV. 0
LLENADO POR: Jesús Baldenegro Ayala FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
No. _____

b) Cruces de ferrocarril:
No. _____

c) Cruces de arroyos:
No. _____

2.- Estado de registro de válvulas:
N/A. _____

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: _____ 0
b) Cantidad de placas faltantes: _____ 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: _____ 0

8.- Comentarios adicionales:
Se realizan tomas de lecturas semanales y calidad de gas dia 08 de septiembre 2014 , prueba de sniff bien, monitoreos constantes(DDV, casetas) ,en general todo el sistema operando adecuadamente.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
Ninguno. _____

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
Ninguno _____

7.- Indicaciones de fuga
a) Cambios de coloración del suelo:
No. _____

b) Cambio de vegetación:
No. _____

9.- Evidencias:



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 29-Sep-2014
Fecha de aprobación: 30-Sep-2014
Elaborado por: Jesús Baldenegro Ayala
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández