



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	J. Cox México, S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Jan-2015 31-Jan-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
No. \_\_\_\_\_

b) Cruces de ferrocarril:  
No. \_\_\_\_\_

c) Cruces de arroyos:  
No. \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**

No aplica. \_\_\_\_\_

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: \_\_\_\_\_ 0

b) Cantidad de placas faltantes: \_\_\_\_\_ 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** \_\_\_\_\_ 0

**8.- Comentarios adicionales:**

Se realizan recorridos diarios en derecho de vía , carga de calidad de gas día 08 de enero 2015 , registrados en bitácora interconexión , condición normal de operación .

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

Ninguna. \_\_\_\_\_

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

Ninguno. \_\_\_\_\_

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
No. \_\_\_\_\_

b) Cambio de vegetación:  
No. \_\_\_\_\_

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 11-Jan-2015

**Fecha de aprobación:** 23-Jan-2015

**Elaborado por:** Jesús Baldenegro Ayala

**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández