IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.

IGASAMEX

BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: J. Cox México, S.A. de C.V. PERIODO: 01-Aug-2015 31-Oct-2015 REV. 0

LLENADO POR: Jésus Baldenegro Ayala FRECUENCIA: TRIMESTRAL RO-003

Usuario: J COX MEXICO, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado

Pararrayos N/A

Sistema de tierras
Bardas y puertas
En Buenas Condiciones
En Buenas Condiciones

Pintura de tubería

Paneles solares

Paneles solares

Ruena Condicion paneles

Paneles solares
Soportería
Manómetros
Buena Condicion panel solar BH
En Buenas Condiciones
En Buenas Condiciones

Área en general Limpia y despejada.

Extintores:

 Estado físico
 Recargado

 Nivel de presión
 normal

 Fecha de llenado
 2014-12-04

Proximo llenado 2015-12-04
Capacidad: 0

Observaciones:

Operación adecuada de equipos durante en periodo.

Usuario: Interconexion J cox.

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado

Pararrayos En buenas condiciones.
Sistema de tierras En Buenas Condiciones

Bardas y puertas
Pintura de tubería
Pintura de tubería
En Buenas Condiciones
En Buenas Condiciones

Paneles solares

Soportería

Manómetros

Buena Condicion panel solar FB

En Buenas Condiciones

En Buenas Condiciones

Área en general Limpia y despejada.

Extintores:

Estado físico Recargado
Nivel de presión normal

Fecha de Ilenado 2014-12-04
Proximo Ilenado 2015-12-04

Capacidad:

Observaciones:

Operación adecuada de equipos durante en periodo.



Fecha de registro: 07-Sep-2015

Fecha de aprobación: 25-Sep-2015

Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala

Autorizadopor: Jesús Arnoldo Meráz Fernández

08/24/201

MERGENCIA

08/24/201

IGASAMEX

www.igasai