



SISTEMA:	J. Cox México, S.A. de C.V.	PERIODO:	Mayo 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Interconexión Jcox.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Correctos.
Pararrayos	En buen estado.
Sistema de tierras	Correctas.
Bardas y puertas	Buena condición.
Pintura de tubería	Buena Condición.
Paneles solares	Correcto pannel solar del floboss.
Soportería	Buen estado.
Manómetros	Con liquido y lectura adecuada.
Área en general	Condiciones adecuadas.



Extintores:

Estado físico	Buena condición.
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	15/01/2013
Proximo llenado	15/01/2014

Observaciones:
 Condición normal de operación se cambia pin de medidor en interconexión jcox el dia 15 de mayo.

Usuario: J. Cox México, S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Buen estado.
Pararrayos	No aplica.
Sistema de tierras	Buen estado.
Bardas y puertas	Buen estado.
Pintura de tubería	Buen estado.
Paneles solares	Buen estado pannel solar del BH.
Soportería	Buen estado.
Manómetros	Con liquido y lectura correcta.
Área en general	Buen estado.



Extintores:

Estado físico	Buen estado.
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	15/01/2013
Proximo llenado	15/01/2014

Observaciones:
 Condicion de operación normal.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 24/05/2013 09:56:22p.m.
Fecha de aprobación: 29/05/2013 03:24:34p.m.
Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández