



SISTEMA:	J. Cox México, S.A. de C.V.	PERIODO:	Noviembre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: INTERCONEXIÓN J COX.

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado.
Pararrayos	En buen estado.
Sistema de tierras	Condición adecuada.
Bardas y puertas	Buena condición.
Pintura de tubería	Buena condición.
Paneles solares	Voltaje normal pannel solar para computador de flujo.
Sopotería	Correcta.
Manómetros	Correctos.
Área en general	En buen estado.



Extintores:

Estado físico	Buena condición
Nivel de presión	Adecuado.
Fecha de llenado	15/01/2013
Proximo llenado	15/01/2014

Observaciones:

Se realiza detección de fugas en interconexión y calibración de computador de flujo dia 07 de octubre 2013 para disminuir porcentaje de error de medición interconexión vs usuario.

Usuario: J. Cox México, S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado.
Pararrayos	No aplica
Sistema de tierras	Condición adecuada.
Bardas y puertas	Buena condición.
Pintura de tubería	Buena condición.
Paneles solares	Voltaje normal pannel del BH.
Sopotería	Correcta.
Manómetros	Correctos.
Área en general	En buen estado.



Extintores:

Estado físico	Buena condición
Nivel de presión	Adecuado.
Fecha de llenado	15/01/2013
Proximo llenado	15/01/2014

Observaciones:

Condición de operación normal.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28/11/2013 09:40:23p.m.
Fecha de aprobación: 02/12/2013 05:47:15p.m.
Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández