



| | | | | |
|--------------|-----------------------------|-------------|--------------|---------------|
| SISTEMA: | J. Cox México, S.A. de C.V. | PERIODO: | Febrero 2014 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Jésus Baldenegro Ayala | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-003 |

Usuario: INTERCONEXIÓN J COX.

Revisión de instalaciones:

| | |
|--------------------|---|
| Letreros | En buen estado. |
| Pararrayos | En buen estado. |
| Sistema de tierras | Condición adecuada. |
| Bardas y puertas | Buena condición. |
| Pintura de tubería | Buena condición. |
| Paneles solares | Voltaje normal pannel solar para computador de flujo. |
| Sopotería | Correcta. |
| Manómetros | Correctos. |
| Área en general | En buen estado. |



Extintores:

| | |
|------------------|-----------------|
| Estado físico | Buena condición |
| Nivel de presión | Adecuado. |
| Fecha de llenado | 04/12/2013 |
| Proximo llenado | 04/12/2014 |

Observaciones:
 Condición normal de operación.

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 25/01/2014 02:27:27p.m.
Fecha de aprobación: 07/02/2014 01:49:35p.m.
Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



| | | | | |
|--------------|-----------------------------|-------------|--------------|---------------|
| SISTEMA: | J. Cox México, S.A. de C.V. | PERIODO: | Febrero 2014 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Jésus Baldenegro Ayala | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-003 |

Usuario: J. Cox México, S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Letreros | En buen estado. |
| Pararrayos | No aplica |
| Sistema de tierras | Condición adecuada. |
| Bardas y puertas | Buena condición. |
| Pintura de tubería | Buena condición. |
| Paneles solares | Voltaje normal pannel del BH. |
| Sopotería | Correcta. |
| Manómetros | Correctos. |
| Área en general | En buen estado. |



Extintores:

| | |
|------------------|-----------------|
| Estado físico | Buena condición |
| Nivel de presión | Adecuado. |
| Fecha de llenado | 04/12/2013 |
| Proximo llenado | 04/12/2014 |

Observaciones:
 Cambio de pila para bull horn dia 03 de febrero 2014.
 Condición normal de operación.

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 25/01/2014 02:27:27p.m.
Fecha de aprobación: 07/02/2014 01:49:35p.m.
Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández