IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:		J. Cox México, S.A	. de C.V.	PERI	ODO:	01-Fe	b-2014	30-Apr-201	4_	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala			FREC	CUENC	IA:	TRIM	IESTRAL	_	RO-006
	TAG1: Punto de ajuste: Problemas de	PCV-01 400 psig	Placa de datos:	INTERC Si	ONEXIÓ	ÓN				
	control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correcto.						
	Estado fisico: Observaciones:	Buen estado. Modelo: 627h-146, Sp 3/8	ring 240- 500 psi , ¡	port						
	TAG2: Punto de ajuste:	PCV-02	Placa do datos:	INTERC	ONEXIÓ	ÓN				
	Problemas de control:	400 psig Sin Problema	Placa de datos: Sello del piloto y regulador:	Si Correcto.						
	Estado fisico: Observaciones:	Buen estado. Modelo: 627h-146, Sp		oort 3/8						
	TAG3: Punto de ajuste:	PCV-03 95 psig	Placa de datos:	INTERC Si	ONEXIÓ	ÓN				
	Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	Correcto.						
	Estado fisico: Observaciones:	Buen estado. Modelo: 627-944 , Spr	ring 70- 150 psi ,por	t 3/8						
	TAG4:	PCV-04		INTERC	ONEXIÓ	ÓN				
	Punto de ajuste: Problemas de control:	90 psig Sin Problema	Placa de datos: Sello del piloto y regulador:	Si Correcto.						
	Estado fisico: Observaciones:	Buen estado Model 627-944 , Sprin	ng 70- 150 psi ,port :	3/8						

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha		
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11		

Fecha de registro: 13-Feb-2015

17-Feb-2015 Fecha de aprobación:

> Jésus Baldenegro Ayala Elaborado por:

Jesús Arnoldo Meráz Fernández Aprobado por:



IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	-	J. Cox México, S.A	. de C.V.		PERIODO:	01-Feb-20	14 30-A	Apr-2014	REV. 0	
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala				FRECUEN	CIA:	TRIMESTR	<u>AL</u>	RO-006	
	TAG5: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado fisico: Observaciones:	PCV-01 30 psig Sin Problema Buen Estado Model EZR ,DIAPH 17	Placa de datos: Sello del piloto y regulador:	Si Correc	MEXICO, S.A.	. DE C.V.				
	TAG6: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado fisico: Observaciones:	PCV-02 30 psig Sin Problema Buen Estado Model EZR ,DIAPH 17	Placa de datos: Sello del piloto y regulador:	Si Correc	MEXICO, S.A.	. DE C.V.		 		

Rev. No./ Resp.	sp. Descripción				
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11			

Fecha de registro: 13-Feb-2015

Fecha de aprobación: 17-Feb-2015

> Jésus Baldenegro Ayala Elaborado por:

Jesús Arnoldo Meráz Fernández Aprobado por: