



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>J. Cox México, S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>Febrero 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Luis Alberto Medina Montijo</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

Usuario: INTERCONEXION JCOX

Modelo: 91-34H51V78U1T

Punto de ajuste en placa: 110 psig

Punto de ajuste encontrado: 110 psig




Observaciones:
VÁLVULA OPERANDO CORRECTAMENTE

Usuario: Usuario JCOX

Modelo: 371953

Punto de ajuste en placa: 40 psig

Punto de ajuste encontrado: 40 psig



Observaciones:
VÁLVULA OPERANDO CORRECTAMENTE

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 12/02/2013 09:47:13p.m.

Fecha de aprobación: 18/02/2013 02:04:37p.m.

Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández