

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA: J. Cox México, S.A. de C.V. PERIODO: 01-Feb-2014 31-Jan-2015 REV. 0 LLENADO POR: Jésus Baldenegro Ayala FRECUENCIA: **ANUAL RO-011** J. Cox México, S.A. de C.V. Interconexión J cox. Usuario: Usuario: Modelo: Modelo: 91-34H51V78U1T 91-67L11V1CU1T Punto de ajuste en placa: Punto de ajuste en placa: Punto de ajuste encontrado: Punto de ajuste encontrado: 110 psig 02/10/20 Observaciones: Observaciones: Valvula de seguridad con set-point de ar Valvula de seguridad con set-point de ar

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 01-Feb-2014

Fecha de aprobación: 17-Feb-2015

> Jésus Baldenegro Ayala Elaborado por:

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández