



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>J. Cox México, S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>01-Feb-2015 31-Jan-2016</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jésus Baldenegro Ayala</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

Usuario: Interconexión j cox


Modelo: 91-34H51V78U1T

Punto de ajuste en placa: 110 psig

Punto de ajuste encontrado: 110 psig

Observaciones:

Set point de vavula de seguridad dentro



Usuario: J. Cox México, S.A. de C.V.

Modelo: 91-67L11V1CU1T

Punto de ajuste en placa: 40 psig

Punto de ajuste encontrado: 41 psig

Observaciones:

Set point de vavula de seguridad dentro



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 01-Feb-2015

Fecha de aprobación: 17-Feb-2016

Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández