



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

| | | | | |
|--------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Merigas Norte, S.A. de C.V. | PERIODO: | 01-May-2014 31-May-2014 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Victor Hugo Rosado Monroy | FRECUENCIA: | MENSUAL | RO-002 |

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
correctos

b) Cruces de ferrocarril:
n/a

c) Cruces de arroyos:
En buen estado.

2.- Estado de registro de válvulas:
buen estado

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:
Ninguno.

9.- Evidencias:



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 20-Mar-2015

Fecha de aprobación: 20-Mar-2015

Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez