



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Merigas Norte, S.A. de C.V. PERIODO: 01-Jan-2015 31-Jan-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Victor Hugo Rosado Monroy FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:

En buen estado

b) Cruces de ferrocarril:

En buen estado.

c) Cruces de arroyos:

En buen estado.

2.- Estado de registro de válvulas:

en buen estado

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes:

0

b) Cantidad de placas faltantes:

0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:

0

8.- Comentarios adicionales:

Ninguno.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro:

12-Mar-2015

Fecha de aprobación:

20-Mar-2015

Elaborado por:

Victor Hugo Rosado Monroy

Aprobado por:

Rolando Velazquez Ramirez