



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Merigas Norte, S.A. de C.V.	PERIODO:	29-Nov-2013 28-Feb-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Hodin Alberto Escalante Antuna	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: BARCEL S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Correctos.
Pararrayos	Correctos.
Sistema de tierras	En buen estado.
Bardas y puertas	En buenas condiciones.
Pintura de tubería	En buenas condiciones.
Paneles solares	En buen estado.
Soportería	En buen estado.
Manómetros	En buen estado.
Área en general	En buenas condiciones.



Extintores:


Estado físico	Correcto.
Nivel de presión	Adecuado.
Fecha de llenado	05/08/2013 01:48:19p.m.
Proximo llenado	05/08/2014 01:48:19p.m.
Observaciones:	

Ninguna.

Usuario: HARINERA DE YUCATAN S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Correctos.
Pararrayos	No aplica.
Sistema de tierras	En buen estado.
Bardas y puertas	En buenas condiciones.
Pintura de tubería	En buenas condiciones.
Paneles solares	En buen estado.
Soportería	En buen estado.
Manómetros	En buen estado.
Área en general	En buenas condiciones.



Extintores:

Estado físico	Correcto.
Nivel de presión	Adecuado.
Fecha de llenado	05/08/2013 01:48:19p.m.
Proximo llenado	05/08/2014 01:48:19p.m.
Observaciones:	

Ninguna.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 08-May-2014

Fecha de aprobación:

Elaborado por: Hodin Alberto Escalante Antuna

Autorizado por: Hernán Arias Morales



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Merigas Norte, S.A. de C.V.	PERIODO:	29-Nov-2013 28-Feb-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Hodin Alberto Escalante Antuna	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: AVICOLA

Revisión de instalaciones:

Letreros	Correctos.
Pararrayos	No aplica.
Sistema de tierras	En buen estado.
Bardas y puertas	En buenas condiciones.
Pintura de tubería	En buenas condiciones.
Paneles solares	En buen estado.
Soportería	En buen estado.
Manómetros	En buen estado.
Área en general	En buenas condiciones.



Extintores:


Estado físico	Correcto.
Nivel de presión	Adecuado.
Fecha de llenado	05/08/2013 01:48:19p.m.
Proximo llenado	05/08/2014 01:48:19p.m.
Observaciones:	

Ninguna.

Usuario: ROTOPLAS

Revisión de instalaciones:

Letreros	Correctos.
Pararrayos	No aplica.
Sistema de tierras	En buen estado.
Bardas y puertas	En buenas condiciones.
Pintura de tubería	En buenas condiciones.
Paneles solares	En buen estado.
Soportería	En buen estado.
Manómetros	En buen estado.
Área en general	En buenas condiciones.



Extintores:

Estado físico	Correcto.
Nivel de presión	Adecuado.
Fecha de llenado	05/08/2013 01:48:19p.m.
Proximo llenado	05/08/2014 01:48:19p.m.
Observaciones:	

Ninguna.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 08-May-2014

Fecha de aprobación:

Elaborado por: Hodin Alberto Escalante Antuna

Autorizado por: Hernán Arias Morales