



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Merigas Norte, S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Mar-2013 28-May-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Hodin Alberto Escalante Antuna	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: AVICOLA

Revisión de instalaciones:

Letreros	CORRECTOS
Pararrayos	NO APLICA
Sistema de tierras	CORRECTO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	CORRECTOS, SE LIMPIAN
Soportería	CORRECTA
Manómetros	CORRECTOS
Área en general	SE APLICA LIMPIEZA



Extintores:

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	27/02/2013 12:00:00a.m.
Proximo llenado	27/02/2014 12:00:00a.m.
Observaciones:	

Usuario: BARCEL

Revisión de instalaciones:

Letreros	CORRECTO
Pararrayos	NO APLICA
Sistema de tierras	CORRECTO
Bardas y puertas	CORRECTAS
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	SE LIMPIAN, OK
Soportería	CORRECTA
Manómetros	CORRECTOS
Área en general	SE APLICA LIMPIEZA



Extintores:

Estado físico	CORRECTO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	28/02/2013 12:00:00a.m.
Proximo llenado	27/02/2014 12:00:00a.m.
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

Fecha de aprobación:

Elaborado por:

Autorizado por:



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Merigas Norte, S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Mar-2013 28-May-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Hodin Alberto Escalante Antuna	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: HARINERA DE YUCATAN

Revisión de instalaciones:

Letreros	CORRECTOS
Pararrayos	NO APLICA
Sistema de tierras	CORRECTO
Bardas y puertas	CORRECTAS
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	CORRECTOS, SE LIMPIAN
Soportería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	CORRECTOS
Área en general	SE APLICA LIMPIEZA



Extintores:

Estado físico	CORRECTO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	20/02/2013 12:00:00a.m.
Proximo llenado	19/02/2014 12:00:00a.m.
Observaciones:	

SE LIMPIA PANEL SOLAR, TODO EN ORDEN

Usuario: PROTEINAS Y OLEICOS

Revisión de instalaciones:

Letreros	CORRECTOS
Pararrayos	NO APLICA
Sistema de tierras	CORRECTA
Bardas y puertas	CORRECTAS
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	CORRECTOS, SE LIMPIAN
Soportería	CORRECTA
Manómetros	CORRECTOS
Área en general	SE APLICA LIMPIEZA



Extintores:

Estado físico	CORRECTO
Nivel de presión	CORRECTA
Fecha de llenado	20/02/2013 12:00:00a.m.
Proximo llenado	26/02/2014 12:00:00a.m.
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

Fecha de aprobación:

Elaborado por:

Autorizado por:

Hodin Alberto Escalante Antuna

Oswaldo Ugalde Linares



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Merigas Norte, S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Mar-2013 28-May-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Hodin Alberto Escalante Antuna	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: ROTOPLAS

Revisión de instalaciones:

Letreros	<u>CORRECTOS</u>
Pararrayos	<u>NO APLICA</u>
Sistema de tierras	<u>CORRECTA</u>
Bardas y puertas	<u>CORRECTAS</u>
Pintura de tubería	<u>CORRECTA</u>
Paneles solares	<u>EN BUEN ESTADO, SE LIMPIA</u>
Sopotería	<u>COLOCADOS, EN BUEN ESTA</u>
Manómetros	<u>CORRECTOS</u>
Área en general	<u>SE APLICA LIMPIEZA</u>



Extintores:

Estado físico	<u>CORRECTO</u>
Nivel de presión	<u>CORRECTA</u>
Fecha de llenado	<u>27/02/2013 12:00:00a.m.</u>
Proximo llenado	<u>25/02/2014 12:00:00a.m.</u>
Observaciones:	<u> </u>
	<u> </u>
	<u> </u>

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Hodin Alberto Escalante Antuna

Autorizado por: Oswaldo Ugalde Linares