



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Merigas Norte, S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Jun-2013 28-Aug-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Hodin Alberto Escalante Antuna	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: AVICOLA

Revisión de instalaciones:

Letreros	CORRECTOS
Pararrayos	no aplica
Sistema de tierras	correcto
Bardas y puertas	CORRECTAS
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	correctos, SE APLICA LIMPIEZA
Soportería	CORRECTA
Manómetros	CORRECTOS
Área en general	se aplica limpieza alrededor



Extintores:

Estado físico	CORRECTO
Nivel de presión	correcto
Fecha de llenado	01/08/2013 12:00:00a.m.
Proximo llenado	01/08/2014 12:00:00a.m.
Observaciones:	

SE APLICA LIMPIEZA RETIRANDO HIERBA ALREDEDOR DE LA CASETA

Usuario: BARCEL

Revisión de instalaciones:

Letreros	correctos
Pararrayos	NO APLICA A LA EMR
Sistema de tierras	correcto
Bardas y puertas	CORRECTAS
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	correctos
Soportería	CORRECTA
Manómetros	CORRECTOS
Área en general	SE APLICA LIMPIEZA



Extintores:

Estado físico	correcto
Nivel de presión	COORRECTO
Fecha de llenado	01/08/2013 12:00:00a.m.
Proximo llenado	01/08/2014 12:00:00a.m.
Observaciones:	

CORRECTO

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

Fecha de aprobación:

Elaborado por:

Autorizado por:

Hodin Alberto Escalante Antuna

Oswaldo Ugalde Linares



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Merigas Norte, S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Jun-2013 28-Aug-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Hodin Alberto Escalante Antuna	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: MASECA

Revisión de instalaciones:

Letreros	SE COLOCA UNO
Pararrayos	NO APLICA A LA EMR
Sistema de tierras	correcto
Bardas y puertas	CORRECTAS
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	correctos
Soportería	CORRECTA
Manómetros	correctos
Área en general	SE APLICA LIMPIEZA



Extintores:

Estado físico	correcto
Nivel de presión	correcto
Fecha de llenado	01/08/2013 12:00:00a.m.
Proximo llenado	01/08/2014 12:00:00a.m.
Observaciones:	

SE COLOCA UN LETRERO DEL SEÑALAMIENTO DEL GASODUCTO, SE ROBARON EL ANTERIOR

Usuario: ROTOPLAS

Revisión de instalaciones:

Letreros	correctos
Pararrayos	no aplica
Sistema de tierras	CORRECTA
Bardas y puertas	CORRECTAS
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	correctos, SE APLICA LIMPIEZA
Soportería	CORRECTA
Manómetros	CORRECTOS
Área en general	SE APLICA LIMPIEZA



Extintores:

Estado físico	correcto
Nivel de presión	CORRECTA
Fecha de llenado	01/08/2013 12:00:00a.m.
Proximo llenado	01/08/2014 12:00:00a.m.
Observaciones:	

CORRECTO

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

Fecha de aprobación:

Elaborado por:

Autorizado por:

Hodin Alberto Escalante Antuna

Oswaldo Ugalde Linares