



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

| | | | | |
|--------------|--------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Merigas Norte, S.A. de C.V. | PERIODO: | 01-Dec-2012 28-Feb-2013 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Hodin Alberto Escalante Antuna | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-006 |

TAG1: PCV-101 AVICOLA

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: SE REEMPLAZA ASIENTO DEL REGULADOR

TAG5: PCV-107 MASECA

Punto de ajuste: 35 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES INTERNAS DEL EZR O DEL PILOTO

TAG2: PCV-102 AVICOLA

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: SE REEMPLAZA: DIAFRAGMA, ASIENTO Y ORING DE NITRILO Y DE TEFLON DEL VÁSTAGO REGULADOR

TAG6: PCV-108 MASECA

Punto de ajuste: 35 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES INTERNAS DEL REGULADOR O PILOTO

TAG3: PCV-105 BARCEL

Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES

TAG7: PCV-109 PROTEINAS Y OLEICOS

Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES, SE LIMPIA INTERIOR DEL REGULADOR Y PILOTO

TAG4: PCV-106 BARCEL

Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES INTERNAS

TAG8: PCV-110 PROTEINAS Y OLEICOS

Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA DE REGULADOR Y PILOTO, NO SE REEMPLAZAN PARTES

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Hodin Alberto Escalante Antuna

Aprobado por: Hernán Arias Morales



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------|
| SISTEMA: | <u>Merigas Norte, S.A. de C.V.</u> | PERIODO: | <u>01-Dec-2012 28-Feb-2013</u> | REV. 0 |
| LLENADO POR: | <u>Hodin Alberto Escalante Antuna</u> | FRECUENCIA: | <u>TRIMESTRAL</u> | RO-006 |

TAG9: PCV-103 ROTOPLAS
 Punto de ajuste: 43psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES INTERNAS.
NO SE ENCUANTRA DESGASTE EN EL
DIAFRAGMA

TAG10: PCV-104 ROTOPLAS
 Punto de ajuste: 43psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES INTERNAS.
SIN DESGASTE DEL DIAFRAGMA FZR

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|----------------------|---------------|
| <u>0/OUL</u> | <u>Formato nuevo</u> | <u>Nov-11</u> |

Fecha de registro: _____
 Fecha de aprobación: _____
 Elaborado por: Hodin Alberto Escalante Antuna
 Aprobado por: Hernán Arias Morales