



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Cordogas, S. A. de C. V. PERIODO: Enero 2013 REV. 0  
 LLENADO POR: Juan Pablo Lara Manzo FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: No

b) Cruces de ferrocarril: No

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
Buen estado.

**3.- Señalización del gasoducto**  
 a) Cantidad de postes faltantes: 0  
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
Ninguna.

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
Ninguno.

**7.- Indicaciones de fuga**  
 a) Cambios de coloración del suelo:  
No

b) Cambio de vegetación:  
No

**8.- Comentarios adicionales:**  
Franja de afectación en buen estado.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 02/04/2013 04:01:19p.m.  
**Fecha de aprobación:** 08/04/2013 08:21:58p.m.  
**Elaborado por:** Juan Pablo Lara Manzo  
**Aprobado por:** Neftalí López