



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

| | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------|-------------------|---------------|
| SISTEMA: | Cordogas, S. A. de C. V. | PERIODO: | Octubre 2012 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Juan Pablo Lara Manzo | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-003 |

Usuario: Café Tostado de Exportación, S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

| | |
|--------------------|-------------|
| Letreros | Buen estado |
| Pararrayos | No aplica |
| Sistema de tierras | Buen estado |
| Bardas y puertas | Buen estado |
| Pintura de tubería | Buen estado |
| Paneles solares | Buen estado |
| Sopotería | Buen estado |
| Manómetros | Buen estado |
| Área en general | Limpia |



Extintores:

| | |
|------------------|--------------|
| Estado físico | Buen estado. |
| Nivel de presión | Normal |
| Fecha de llenado | 24/07/2012 |
| Proximo llenado | 24/07/2013 |

Observaciones:

Caseta en buenas condiciones de operación.

Usuario: Cafinco, S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

| | |
|--------------------|-------------|
| Letreros | Buen estado |
| Pararrayos | No aplica |
| Sistema de tierras | Buen estado |
| Bardas y puertas | Buen estado |
| Pintura de tubería | Buen estado |
| Paneles solares | Buen estado |
| Sopotería | Buen estado |
| Manómetros | Buen estado |
| Área en general | Limpia |



Extintores:

| | |
|------------------|-------------|
| Estado físico | Buen estado |
| Nivel de presión | Normal |
| Fecha de llenado | 24/07/2012 |
| Proximo llenado | 24/07/2013 |

Observaciones:

Caseta en buenas condiciones de operación.

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 15/10/2012 03:11:01p.m.

Fecha de aprobación: 23/10/2012 03:12:58p.m.

Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo

Aprobado por: Nefalí López



| | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------|-------------------|---------------|
| SISTEMA: | Cordogas, S. A. de C. V. | PERIODO: | Octubre 2012 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Juan Pablo Lara Manzo | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-003 |

Usuario: Descafeinadores Mexicanos, S.A. de C.V. I

Revisión de instalaciones:

| | |
|--------------------|-------------|
| Letreros | Buen estado |
| Pararrayos | No aplica |
| Sistema de tierras | Buen estado |
| Bardas y puertas | Buen estado |
| Pintura de tubería | Buen estado |
| Paneles solares | Buen estado |
| Sopotería | Buen estado |
| Manómetros | Buen estado |
| Área en general | Limpia |



Extintores:

| | |
|------------------|-------------|
| Estado físico | Buen estado |
| Nivel de presión | Normal |
| Fecha de llenado | 24/07/2012 |
| Proximo llenado | 24/07/2013 |

Observaciones:
 Casaeta en buenas condicines de operación.

Usuario: Descafeinadores Mexicanos, S.A. de C.V. II

Revisión de instalaciones:

| | |
|--------------------|-------------|
| Letreros | Buen estado |
| Pararrayos | No aplica |
| Sistema de tierras | Buen estado |
| Bardas y puertas | Buen estado |
| Pintura de tubería | Buen estado |
| Paneles solares | Buen estado |
| Sopotería | Buen estado |
| Manómetros | Buen estado |
| Área en general | Limpia |



Extintores:

| | |
|------------------|-------------|
| Estado físico | Buen estado |
| Nivel de presión | Normal |
| Fecha de llenado | 24/07/2012 |
| Proximo llenado | 24/07/2013 |

Observaciones:
 Caseta en buenas condiciones de operación.

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 15/10/2012 03:11:01p.m.
Fecha de aprobación: 23/10/2012 03:12:58p.m.
Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo
Aprobado por: Nefalí López



| | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------|-------------------|---------------|
| SISTEMA: | Cordogas, S. A. de C. V. | PERIODO: | Octubre 2012 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Juan Pablo Lara Manzo | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-003 |

Usuario: Industrial Patrona, s.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

| | |
|--------------------|-------------|
| Letreros | Buen estado |
| Pararrayos | No aplica |
| Sistema de tierras | Buen estado |
| Bardas y puertas | Buen estado |
| Pintura de tubería | Buen estado |
| Paneles solares | Buen estado |
| Sopotería | Buen estado |
| Manómetros | Buen estado |
| Área en general | Limpia |



Extintores:

| | |
|------------------|-------------|
| Estado físico | Buen estado |
| Nivel de presión | Normal |
| Fecha de llenado | 24/06/2012 |
| Proximo llenado | 24/06/2013 |

Observaciones:

Caseta en buenas condiciones de operación

Usuario: Punto de Interconexión, Km. 0.

Revisión de instalaciones:

| | |
|--------------------|-------------|
| Letreros | Buen estado |
| Pararrayos | Buen estado |
| Sistema de tierras | Buen estado |
| Bardas y puertas | Buen estado |
| Pintura de tubería | Buen estado |
| Paneles solares | Buen estado |
| Sopotería | Buen estado |
| Manómetros | Buen estado |
| Área en general | Limpia |



Extintores:

| | |
|------------------|-------------|
| Estado físico | Buen estado |
| Nivel de presión | Normal |
| Fecha de llenado | 24/07/2012 |
| Proximo llenado | 24/07/2013 |

Observaciones:

Caseta en buenas condiciones de operación.

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 15/10/2012 03:11:01p.m.

Fecha de aprobación: 23/10/2012 03:12:58p.m.

Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo

Aprobado por: Nefalí López