



SISTEMA:	Cordogas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Abril 2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Juan Pablo Lara Manzo	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Café Tostado de Exportación, S.A. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Buen estado.
Pararrayos	No aplica.
Sistema de tierras	Buen estado.
Bardas y puertas	Buen estado.
Pintura de tubería	Buen estado.
Paneles solares	Buen estado.
Sopotería	Buen estado.
Manómetros	Buen estado.
Área en general	Limpia y en buen estado.



**Extintores:**

Estado físico	Buen estado.
Nivel de presión	Normal.
Fecha de llenado	24/07/2013
Proximo llenado	24/07/2013

**Observaciones:**

Caseta en buenas condiciones de operación.

**Usuario:** Cafinco, S.A. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Buen estado.
Pararrayos	No aplica.
Sistema de tierras	Buen estado.
Bardas y puertas	Buen estado.
Pintura de tubería	Buen estado.
Paneles solares	Buen estado.
Sopotería	Buen estado.
Manómetros	Buen estado.
Área en general	Limpia y en buen estado.



**Extintores:**

Estado físico	Buen estado.
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	24/07/2012
Proximo llenado	24/07/2013

**Observaciones:**

Caseta en buenas condiciones de operación.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 10/04/2013 06:10:19p.m.

**Fecha de aprobación:** 30/04/2013 04:28:40p.m.

**Elaborado por:** Juan Pablo Lara Manzo

**Aprobado por:** Neftalí López



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Cordogas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Abril 2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Juan Pablo Lara Manzo	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Descafeinadores Mexicanos, S.A. de C.V. II

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Buen estado.
Pararrayos	No aplica.
Sistema de tierras	Buen estado.
Bardas y puertas	Buen estado.
Pintura de tubería	Buen estado.
Paneles solares	Buen estado.
Soportería	Buen estado.
Manómetros	Buen estado.
Área en general	Limpia y en buen estado.



**Extintores:**

Estado físico	Buen estado.
Nivel de presión	Normal.
Fecha de llenado	24/07/2012
Proximo llenado	24/07/2013

Observaciones:  
 Caseta en buenas condiciones de operación.

**Usuario:** Descafeinadores Mexicanos, S.A. de C.V. I

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Buen estado.
Pararrayos	No aplica.
Sistema de tierras	Buen estado.
Bardas y puertas	Buen estado.
Pintura de tubería	Buen estado.
Paneles solares	Buen estado.
Soportería	Buen estado.
Manómetros	Buen estado.
Área en general	Limpia y en buen estado.



**Extintores:**

Estado físico	Buen estado.
Nivel de presión	Normal.
Fecha de llenado	24/07/2012
Proximo llenado	24/07/2013

Observaciones:  
 Caseta en buenas condiciones de operación.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 10/04/2013 06:10:19p.m.  
**Fecha de aprobación:** 30/04/2013 04:28:40p.m.  
**Elaborado por:** Juan Pablo Lara Manzo  
**Aprobado por:** Nefalí López



SISTEMA:	Cordogas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Abril 2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Juan Pablo Lara Manzo	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Industrial Patrona, S.A. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Buen estado.
Pararrayos	No aplica.
Sistema de tierras	Buen estado.
Bardas y puertas	Buen estado.
Pintura de tubería	Buen estado.
Paneles solares	Buen estado.
Sopotería	Buen estado.
Manómetros	Buen estado.
Área en general	Limpia y en buen estado.



**Extintores:**

Estado físico	Buen estado.
Nivel de presión	Normal.
Fecha de llenado	24/07/2012
Proximo llenado	24/07/2013

**Observaciones:**

Caseta en buenas condiciones de operación.

**Usuario:** Punto de Interconexión, Km. 0.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Buen estado.
Pararrayos	Dañado.
Sistema de tierras	Dañado.
Bardas y puertas	Buen estado.
Pintura de tubería	Buen estado.
Paneles solares	Buen estado.
Sopotería	Buen estado.
Manómetros	Buen estado.
Área en general	Limpia.



**Extintores:**

Estado físico	Buen estado.
Nivel de presión	Normal.
Fecha de llenado	24/07/2013
Proximo llenado	24/07/2013

**Observaciones:**

Se metieron a robar el cableado del sistema de tierras. Queda pendiente la instalación.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 10/04/2013 06:10:19p.m.  
**Fecha de aprobación:** 30/04/2013 04:28:40p.m.  
**Elaborado por:** Juan Pablo Lara Manzo  
**Aprobado por:** Nefalí López