



SISTEMA:	Cordogas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Julio 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Juan Pablo Lara Manzo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Café Tostado de Exportación, S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Buen estado.
Pararrayos	No aplica.
Sistema de tierras	Buen estado.
Bardas y puertas	Buen estado.
Pintura de tubería	Buen estado.
Paneles solares	Buen estado.
Sopotería	Buen estado.
Manómetros	Buen estado.
Área en general	Limpia.



Extintores:

Estado físico	Buen estado.
Nivel de presión	Normal.
Fecha de llenado	05/09/2012
Proximo llenado	05/09/2013
Observaciones:	Buen estado.

Usuario: Cafinco, S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Buen estado.
Pararrayos	No aplica.
Sistema de tierras	Buen estado.
Bardas y puertas	Buen estado.
Pintura de tubería	Buen estado.
Paneles solares	Buen estado.
Sopotería	Buen estado.
Manómetros	Buen estado.
Área en general	Limpia y en buen estado.



Extintores:

Estado físico	Buen estado.
Nivel de presión	Normal.
Fecha de llenado	05/09/2012
Proximo llenado	05/09/2013
Observaciones:	Buen estado.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30/07/2013 12:45:50p.m.

Fecha de aprobación: 02/09/2013 12:31:57p.m.

Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo

Aprobado por: Nefalí López



SISTEMA:	Cordogas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Julio 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Juan Pablo Lara Manzo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Descafeinadores Mexicanos, S.A. de C.V. I

Revisión de instalaciones:

Letreros	Buen estado.
Pararrayos	No aplica.
Sistema de tierras	Buen estado.
Bardas y puertas	Buen estado.
Pintura de tubería	Buen estado.
Paneles solares	Buen estado.
Soportería	Buen estado.
Manómetros	Buen estado.
Área en general	Limpia y en buen estado.



Extintores:

Estado físico	buen estado.
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	05/09/2012
Proximo llenado	05/09/2013
Observaciones:	Buen estado.

Usuario: Descafeinadores Mexicanos, S.A. de C.V. II

Revisión de instalaciones:

Letreros	Buen estado.
Pararrayos	No aplica.
Sistema de tierras	Buen estado.
Bardas y puertas	Buen estado.
Pintura de tubería	Buen estado.
Paneles solares	Buen estado.
Soportería	Buen estado.
Manómetros	Buen estado.
Área en general	Limpia y en buen estado.



Extintores:

Estado físico	Buen estado.
Nivel de presión	Normal.
Fecha de llenado	05/09/2012
Proximo llenado	05/09/2013
Observaciones:	Buen estado.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30/07/2013 12:45:50p.m.

Fecha de aprobación: 02/09/2013 12:31:57p.m.

Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo

Aprobado por: Nefalí López



SISTEMA:	Cordogas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Julio 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Juan Pablo Lara Manzo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Industrial Patrona, S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Buen estado.
Pararrayos	No aplica.
Sistema de tierras	Buen estado.
Bardas y puertas	Buen estado.
Pintura de tubería	Buen estado.
Paneles solares	Buen estado.
Soportería	Buen estado.
Manómetros	Buen estado.
Área en general	Limpia y en buen estado.



Extintores:

Estado físico	Buen estado.
Nivel de presión	Normal.
Fecha de llenado	05/09/2012
Proximo llenado	05/09/2013
Observaciones:	Buen estado.

Usuario: Punto de Interconexión

Revisión de instalaciones:

Letreros	Buen estado.
Pararrayos	Buen estado.
Sistema de tierras	Buen estado.
Bardas y puertas	Buen estado.
Pintura de tubería	Buen estado.
Paneles solares	Buen estado.
Soportería	Buen estado.
Manómetros	Buen estado.
Área en general	Limpia y en buen estado.



Extintores:

Estado físico	Buen estado.
Nivel de presión	Normal.
Fecha de llenado	05/09/2012
Proximo llenado	05/08/2013
Observaciones:	Buen estado.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30/07/2013 12:45:50p.m.
Fecha de aprobación: 02/09/2013 12:31:57p.m.
Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo
Aprobado por: Nefalí López