



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Cordogas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Octubre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Juan Pablo Lara Manzo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Café Tostado de Exportación, S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Buen estado.
Pararrayos	Buen estado.
Sistema de tierras	Buen estado.
Bardas y puertas	Buen estado.
Pintura de tubería	Buen estado.
Paneles solares	Buen estado.
Sopotería	Buen estado.
Manómetros	Buen estado.
Área en general	Limpia y en buen estado.



Extintores:

Estado físico	Buen estado.
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	29/10/2013
Proximo llenado	29/10/2014

Observaciones:
oK.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30/10/2013 04:51:49p.m.

Fecha de aprobación: 05/02/2014 12:10:17p.m.

Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo

Aprobado por: Neftalí López



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Cordogas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Octubre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Juan Pablo Lara Manzo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Cafinco, S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Buen estado.
Pararrayos	No aplica.
Sistema de tierras	Buen estado.
Bardas y puertas	Buen estado.
Pintura de tubería	Buen estado.
Paneles solares	Buen estado.
Sopotería	Buen estado.
Manómetros	Buen estado.
Área en general	Limpia y en buen estado.



Extintores:

Estado físico	Buen estado.
Nivel de presión	Normal.
Fecha de llenado	29/10/2013
Proximo llenado	29/10/2014

Observaciones:
 Ok.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30/10/2013 04:51:49p.m.
Fecha de aprobación: 05/02/2014 12:10:17p.m.
Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo
Aprobado por: Nefalí López



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Cordogas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Octubre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Juan Pablo Lara Manzo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Descafeinadores Mexicanos S.A. de C.V. II

Revisión de instalaciones:

Letreros	Buen estado.
Pararrayos	No aplica.
Sistema de tierras	Buen estado.
Bardas y puertas	Buen estado.
Pintura de tubería	Buen estado.
Paneles solares	Buen estado.
Sopotería	Buen estado.
Manómetros	Buen estado.
Área en general	Limpia y en buen estado.



Extintores:

Estado físico	Buen estado.
Nivel de presión	Normal.
Fecha de llenado	29/10/2013
Proximo llenado	29/10/2014

Observaciones:
Ok.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30/10/2013 04:51:49p.m.
Fecha de aprobación: 05/02/2014 12:10:17p.m.
Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo
Aprobado por: Nefalí López



SISTEMA:	Cordogas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Octubre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Juan Pablo Lara Manzo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Descafeinadores Mexicanos, S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Buen estado.
Pararrayos	No aplica.
Sistema de tierras	Buen estado.
Bardas y puertas	Buen estado.
Pintura de tubería	Buen estado.
Paneles solares	Buen estado.
Sopotería	Buen estado.
Manómetros	Buen estado.
Área en general	Limpia y en buen estado.



Extintores:

Estado físico	Buen estado.
Nivel de presión	Normal.
Fecha de llenado	29/10/2013
Proximo llenado	29/10/2014
Observaciones:	Ok.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30/10/2013 04:51:49p.m.
Fecha de aprobación: 05/02/2014 12:10:17p.m.
Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo
Aprobado por: Neftalí López



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Cordogas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Octubre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Juan Pablo Lara Manzo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Industrial Patrona, S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Buen estado.
Pararrayos	Buen estado.
Sistema de tierras	Buen estado.
Bardas y puertas	Buen estado.
Pintura de tubería	Buen estado.
Paneles solares	Buen estado.
Sopotería	Buen estado.
Manómetros	Buen estado.
Área en general	Limpia y en buen estado.



Extintores:

Estado físico	Buen estado.
Nivel de presión	Normal.
Fecha de llenado	29/10/2013
Proximo llenado	29/10/2014

Observaciones:
Ok.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30/10/2013 04:51:49p.m.
Fecha de aprobación: 05/02/2014 12:10:17p.m.
Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo
Aprobado por: Neftalí López



SISTEMA:	Cordogas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Octubre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Juan Pablo Lara Manzo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: _____ **Punto de Interconexión, Km. 0.** _____

Revisión de instalaciones:

Letreros	_____	Buen estado.
Pararrayos	_____	Buen estado.
Sistema de tierras	_____	Buen estado.
Bardas y puertas	_____	Buen estado.
Pintura de tubería	_____	Buen estado.
Paneles solares	_____	Buen estado.
Sopotería	_____	Buen estado.
Manómetros	_____	Buen estado.
Área en general	_____	Limpia y en buen estado.



Extintores:

Estado físico	_____	Buen estado.
Nivel de presión	_____	Normal.
Fecha de llenado	29/08/2013	_____
Proximo llenado	29/08/2014	_____

Observaciones:
 Ok.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____ 30/10/2013 04:51:49p.m.
Fecha de aprobación: _____ 05/02/2014 12:10:17p.m.
Elaborado por: _____ Juan Pablo Lara Manzo
Aprobado por: _____ Nefalí López