



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	<u>Cordogas, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>04-May-2016</u> <u>03-Aug-2016</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Juan Pablo Lara Manzo</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** CAFE TOSTADO DE EXPORTACION, S.A. DE C.V

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	<u>En Buen Estado</u>
Pararrayos	<u>N/A</u>
Sistema de tierras	<u>En Buenas Condiciones</u>
Bardas y puertas	<u>En Buenas Condiciones</u>
Pintura de tubería	<u>En Buenas Condiciones</u>
Paneles solares	<u>En Buenas Condiciones</u>
Soportería	<u>En Buenas Condiciones</u>
Manómetros	<u>En Buenas Condiciones</u>
Área en general	<u>Limpia y en buen estado</u>



**Extintores:**

Estado físico	<u>Buen estado</u>
Nivel de presión	<u>Normal</u>
Fecha de llenado	<u>201515-09-25</u>
Proximo llenado	<u>2016-09-25</u>
Capacidad:	<u>6</u>
Observaciones:	<u>OK</u>

**Usuario:** CAFINCO, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	<u>En Buen Estado</u>
Pararrayos	<u>N/A</u>
Sistema de tierras	<u>En Buenas Condiciones</u>
Bardas y puertas	<u>En Buenas Condiciones</u>
Pintura de tubería	<u>En Buenas Condiciones</u>
Paneles solares	<u>En Buenas Condiciones</u>
Soportería	<u>En Buenas Condiciones</u>
Manómetros	<u>En Buenas Condiciones</u>
Área en general	<u>Limpia y en buen estado</u>



**Extintores:**

Estado físico	<u>Buen estado</u>
Nivel de presión	<u>Normal</u>
Fecha de llenado	<u>2015-08-25</u>
Proximo llenado	<u>2016-08-25</u>
Capacidad:	<u>6</u>
Observaciones:	<u>OK</u>

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 03-Aug-2016

**Fecha de aprobación:** 16-Aug-2016

**Elaborado por:** Juan Pablo Lara Manzo

**Autorizado por:** Rolando Velazquez Ramirez



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

**IGASAMEX**

SISTEMA: Cordogas, S. A. de C. V. PERIODO: 04-May-2016 03-Aug-2016 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Juan Pablo Lara Manzo FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** DESCAFEINADORES MEXICANOS, SA DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general Limpia y en buen estado



**Extintores:**

Estado físico En buen estado.  
 Nivel de presión Normal  
 Fecha de llenado 2015-08-25  
 Proximo llenado 2016-08-25  
 Capacidad: 6  
 Observaciones: OK

**Usuario:** DESCAFEINADORES MEXICANOS, SA DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general Limpia y en buen estado



**Extintores:**

Estado físico Buen estado  
 Nivel de presión Normal  
 Fecha de llenado 2015-08-25  
 Proximo llenado 2016-08-25  
 Capacidad: 6  
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 03-Aug-2016  
**Fecha de aprobación:** 16-Aug-2016  
**Elaborado por:** Juan Pablo Lara Manzo  
**Autorizado por:** Rolando Velazquez Ramirez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Cordogas, S. A. de C. V. PERIODO: 04-May-2016 03-Aug-2016 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Juan Pablo Lara Manzo FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** INDUSTRIAL PATRONA, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general Limpia y en buen estado



**Extintores:**

Estado físico Buen estado  
 Nivel de presión Normal  
 Fecha de llenado 2015-08-25  
 Proximo llenado 2016-08-25  
 Capacidad: 6  
 Observaciones: OK

**Usuario:** INTERCONEXIÓN

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos En buen estado  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general Limpia y en buen estado



**Extintores:**

Estado físico Buen estado  
 Nivel de presión Normal  
 Fecha de llenado 2015-08-25  
 Proximo llenado 2016-08-25  
 Capacidad: 6  
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 03-Aug-2016  
**Fecha de aprobación:** 16-Aug-2016  
**Elaborado por:** Juan Pablo Lara Manzo  
**Autorizado por:** Rolando Velazquez Ramirez