



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	<u>Cordogas, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>04-Nov-2014</u> <u>03-Feb-2015</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Juan Pablo Lara Manzo</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** CAFE TOSTADO DE EXPORTACION, S.A. DE C.V

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	<u>En Buen Estado</u>
Pararrayos	<u>N/A</u>
Sistema de tierras	<u>En Buenas Condiciones</u>
Bardas y puertas	<u>En Buenas Condiciones</u>
Pintura de tubería	<u>En Buenas Condiciones</u>
Paneles solares	<u>En Buenas Condiciones</u>
Soportería	<u>En Buenas Condiciones</u>
Manómetros	<u>En Buenas Condiciones</u>
Área en general	<u>limpia y despejada</u>



**Extintores:**

Estado físico	<u>Recargado</u>
Nivel de presión	<u>normal</u>
Fecha de llenado	<u>2014-08-25</u>
Proximo llenado	<u>2015-08-25</u>
Capacidad:	<u>6</u>
Observaciones:	<u>OK</u>

**Usuario:** CAFINCO, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	<u>En Buen Estado</u>
Pararrayos	<u>N/A</u>
Sistema de tierras	<u>En Buenas Condiciones</u>
Bardas y puertas	<u>En Buenas Condiciones</u>
Pintura de tubería	<u>En Buenas Condiciones</u>
Paneles solares	<u>En Buenas Condiciones</u>
Soportería	<u>En Buenas Condiciones</u>
Manómetros	<u>En Buenas Condiciones</u>
Área en general	<u>limpia y despejada</u>



**Extintores:**

Estado físico	<u>Recargado</u>
Nivel de presión	<u>normal</u>
Fecha de llenado	<u>2014-08-25</u>
Proximo llenado	<u>2015-08-25</u>
Capacidad:	<u>6</u>
Observaciones:	<u>OK</u>

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 03-Feb-2015

**Fecha de aprobación:** 10-Feb-2015

**Elaborado por:** Juan Pablo Lara Manzo

**Autorizado por:** Rolando Velazquez Ramirez



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

**IGASAMEX**

SISTEMA: Cordogas, S. A. de C. V. PERIODO: 04-Nov-2014 03-Feb-2015 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Juan Pablo Lara Manzo FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** DESCAFEINADORES MEXICANOS, SA DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2014-08-25  
 Proximo llenado 2015-08-25  
 Capacidad: 6  
 Observaciones: OK

**Usuario:** DESCAFEINADORES MEXICANOS, SA DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2014-08-25  
 Proximo llenado 2015-08-25  
 Capacidad: 6  
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 03-Feb-2015  
**Fecha de aprobación:** 10-Feb-2015  
**Elaborado por:** Juan Pablo Lara Manzo  
**Autorizado por:** Rolando Velazquez Ramirez



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

**IGASAMEX**

SISTEMA:	Cordogas, S. A. de C. V.	PERIODO:	04-Nov-2014 03-Feb-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Juan Pablo Lara Manzo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** INDUSTRIAL PATRONA, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2014-08-25
Proximo llenado	2015-08-25
Capacidad:	6
Observaciones:	OK

**Usuario:** INTERCONEXIÓN

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Buen estado.
Pararrayos	Buen estado.
Sistema de tierras	Buen estado.
Bardas y puertas	Buen estado.
Pintura de tubería	Buen estado.
Paneles solares	Buen estado.
Soportería	Buen estado.
Manómetros	Buen estado.
Área en general	Limpia y en buen estado.



**Extintores:**

Estado físico	Buen estado.
Nivel de presión	Normal.
Fecha de llenado	2014-08-25
Proximo llenado	2015-08-25
Capacidad:	6
Observaciones:	OK.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03-Feb-2015  
**Fecha de aprobación:** 10-Feb-2015  
**Elaborado por:** Juan Pablo Lara Manzo  
**Autorizado por:** Rolando Velazquez Ramirez