



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	<u>Cordogas, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>04-May-2015</u> <u>03-Aug-2015</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Juan Pablo Lara Manzo</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-003

Usuario: CAFE TOSTADO DE EXPORTACION, S.A. DE C.V

Revisión de instalaciones:

Letreros	<u>En Buen Estado</u>
Pararrayos	<u>N/A</u>
Sistema de tierras	<u>En Buenas Condiciones</u>
Bardas y puertas	<u>En Buenas Condiciones</u>
Pintura de tubería	<u>En Buenas Condiciones</u>
Paneles solares	<u>En Buenas Condiciones</u>
Soportería	<u>En Buenas Condiciones</u>
Manómetros	<u>En Buenas Condiciones</u>
Área en general	<u>Limpia y en buen estado</u>



Extintores:

Estado físico	<u>Buen estado</u>
Nivel de presión	<u>Normal</u>
Fecha de llenado	<u>2014-08-25</u>
Proximo llenado	<u>2015-08-25</u>
Capacidad:	<u>6</u>
Observaciones:	<u>OK</u>

Usuario: CAFINCO, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	<u>En Buen Estado</u>
Pararrayos	<u>N/A</u>
Sistema de tierras	<u>En Buenas Condiciones</u>
Bardas y puertas	<u>En Buenas Condiciones</u>
Pintura de tubería	<u>En Buenas Condiciones</u>
Paneles solares	<u>En Buenas Condiciones</u>
Soportería	<u>En Buenas Condiciones</u>
Manómetros	<u>En Buenas Condiciones</u>
Área en general	<u>Limpia y en buen estado</u>



Extintores:

Estado físico	<u>En buen estado.</u>
Nivel de presión	<u>normal</u>
Fecha de llenado	<u>2014-08-25</u>
Proximo llenado	<u>2015-08-25</u>
Capacidad:	<u>6</u>
Observaciones:	<u>OK</u>

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 03-Aug-2015

Fecha de aprobación: 05-Aug-2015

Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo

Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Cordogas, S. A. de C. V.	PERIODO:	04-May-2015 03-Aug-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Juan Pablo Lara Manzo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: DESCAFEINADORES MEXICANOS, SA DE CV

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	Limpia y en buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado.
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2014-08-25
Proximo llenado	2015-08-25
Capacidad:	6
Observaciones:	OK

Usuario: DESCAFEINADORES MEXICANOS, SA DE CV

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	Limpia y en buen estado



Extintores:

Estado físico	Buen estado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2014-08-25
Proximo llenado	2015-08-25
Capacidad:	6
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 03-Aug-2015
Fecha de aprobación: 05-Aug-2015
Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo
Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Cordogas, S. A. de C. V. PERIODO: 04-May-2015 03-Aug-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Juan Pablo Lara Manzo FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: INDUSTRIAL PATRONA, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones
 Paneles solares En Buenas Condiciones
 Soportería En Buenas Condiciones
 Manómetros En Buenas Condiciones
 Área en general Limpia y en buen estado



Extintores:

Estado físico Buen estado
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2014-08-25
 Proximo llenado 2015-08-25
 Capacidad: 6
 Observaciones: OK

Usuario: INTERCONEXIÓN

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos Buen estado
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones
 Paneles solares En Buenas Condiciones
 Soportería En Buenas Condiciones
 Manómetros En Buenas Condiciones
 Área en general Limpia y en buen estado



Extintores:

Estado físico Buen estado
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2014-08-25
 Proximo llenado 2015-08-25
 Capacidad: 6
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 03-Aug-2015
Fecha de aprobación: 05-Aug-2015
Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo
Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez