



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Cordogas, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Julio 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Juan Pablo Lara Manzo</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG: PRV-1 Café Tostado de Exportación, S.A. de C.V.
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Buen estado.

TAG: PRV-2 :cafeinadores Mexicanos, S.A. de C.V. Plan
 Punto de ajuste: 54 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Buen estado.

TAG: PRV-2 Café Tostado de Exportación, S.A. de C.V.
 Punto de ajuste: 54 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Buen estado.

TAG: PRV-2 :cafeinadores Mexicanos, S.A. de C.V. Plan
 Punto de ajuste: 54 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Buen estado.

TAG: PRV-2 Cafinco, S.A. de C.V.
 Punto de ajuste: 54 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Buen estado.

TAG: PRV-1 :cafeinadores Mexicanos, S.A. de C.V. Plan
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Buen estado.

TAG: PRV-1 Cafinco, S.A. de C.V.
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Buen estado.

TAG: PRV-1 Industrial Patrona, S.A. de C.V.
 Punto de ajuste: 250 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Operación.

TAG: PRV-1 :cafeinadores Mexicanos, S.A. de C.V. Plan
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Buen estado.

TAG: PRV-2 Industrial Patrona, S.A. de C.V.
 Punto de ajuste: 225 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Buen estado.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 20/08/2012 11:44:25a.m.
Fecha de aprobación: 13/09/2012 10:29:35a.m.
Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo
Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Cordogas, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Julio 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Juan Pablo Lara Manzo</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG: PRV-2 Punto de Interconexión, Km. 0.
 Punto de ajuste: 270 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado físico: Buenas condiciones
 Observaciones: Buen estado.

TAG: PRV-1 Punto de Interconexión, Km. 0.
 Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado físico: Buenas condiciones
 Observaciones: Buen estado.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 20/08/2012 11:44:25a.m.
Fecha de aprobación: 13/09/2012 10:29:35a.m.
Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo
Aprobado por: Nefalí López